

Dacobas – Unterbauschränke Elektroniker-Arbeitsplatz

Dacobas – Electronics laboratory workstation pedestal cabinets

Dacobas – Caissons inférieurs de poste d'électronicien

Assembly Instructions

1 Allgemeine Hinweise

Weitere Dokumentation beachten



Achtung!
Montageanleitung „Dacobas – Tisch Elektroniker-Arbeitsplatz“ unbedingt beachten.

Gültigkeit
Diese Anleitung gilt für folgende Dacobas-Komponenten der Knürr AG:

- 19"-Unterbau
- Bürounterbau

Notwendiges Werkzeug

- Innensechskantschlüssel 5 mm, 6 mm
- Kreuzschlitzschraubendreher

General information

Refer to the other documentation

Warning
See assembly instructions "Dacobas – Electronics laboratory workstation desk".

Validity
This document applies to the following Dacobas components from Knürr AG:

- 19" rack pedestal
- Office pedestal

Tools required

- 5 mm, 6 mm Allen keys
- Philips screwdriver

Consignes générales

Respecter les indications ci-dessous

Attention !
Respecter impérativement les instructions de montage "Dacobas – Table de poste d'électronicien".

Validité
Le présent manuel concerne les éléments Dacobas de Knürr AG suivants :

- Caisson inférieur 19"
- Caisson inférieur de bureau

Outils nécessaires


- clé Allen 5 mm, 6 mm
- tournevis cruciforme

2 19"-Unterbau

Der Unterbau ist werkseitig vormontiert.

Montage

- Tischplatte abnehmen.
- Unterbau mit den Laschen X in die Nut des horizontalen Kabelkanals einhängen.
- A, B: Deck- und Bodenblech am vorderen Profil befestigen.




19" rack pedestal

The rack pedestal is assembled at the factory.

Assembly

- Remove worktop.
- Attach the pedestal to the groove in the horizontal cabinet duct using the lugs X.
- A, B: Attach the cover plate and the base plate to the front section.




Caisson inférieur 19"

Le caisson inférieur est pré-monté en usine.


Montage

- Enlever le plateau de table.
- Accrocher le caisson inférieur dans la rainure de la goulotte à câbles horizontale grâce aux pattes X.
- A, B : Fixer la tôle de recouvrement et de fond au profilé avant.

- C, D: Innere Unterbauprofile am Tischrahmen befestigen.





- E: Deckblech am hinteren Profil befestigen.




- C, D: Attach the internal pedestal extrusions to the desk frame.

- C, D: Fixer les profilés intérieurs du caisson inférieur sur le cadre de la table.



- E: Attach the cover plate to the rear section.

- E: Fixer la tôle de recouvrement sur le profilé arrière.



Maximale Beladung



Gefahr!
Maximale Beladung des Unterbaus beachten: 100 kg

Umbau auf die andere Seite

- Verschraubungen E-A in umgekehrter Reihenfolge lösen.
- Unterbauprofile und Seitenwand auf die andere Seite des Unterbaus montieren.
- Unterbau auf der anderen Seite des Tisches montieren.

Hinweis

Obere Verschraubungen auf der anderen Seite in Federmuttern montieren.




3

Bürounterbau


Der Unterbau ist werkseitig vormontiert.

Montage

- Tischplatte abnehmen.
- F: Unterbau an Tischrahmen befestigen.



- G: Unterbau an den äußeren Tischprofilen über Stützwinkel befestigen.



Maximum load

Danger!
Do not exceed the maximum load of the pedestal cabinet : 100 kg

Switching to the other side

- Undo screws E-A in the reverse order.
- Fit pedestal extrusion and side panel to other side of the pedestal.
- Fit pedestal to the other side of the desk.

Information


Fit top screws to the other side in spring-loaded washers.

Office pedestal


The pedestal is assembled at the factory.

Assembly

- Remove worktop.
- F: Attach pedestal to desk frame.



- G: Secure the pedestal to the external desk sections via an angle bracket.



Charge maximale

Danger !
Respecter la charge maximale du caisson inférieur : 100 kg

Montage sur le côté opposé

- Desserrer les raccords vissés E-A en inversant l'ordre des opérations.
- Monter les profils du caisson inférieur et la paroi latérale de l'autre côté du caisson inférieur.
- Monter le caisson inférieur sur le côté opposé de la table.

Nota

Monter les raccords vissés supérieurs de l'autre côté dans des écrous à ressorts.

Caisson inférieur de bureau

Le caisson inférieur est pré-monté en usine.

Montage

- Enlever le plateau de table.
- F : Fixer le caisson inférieur au cadre de la table.

- Fixer le caisson inférieur sur les profilés de la table par le biais d'équerres d'appui.



Maximale Beladung

Gefahr!
Maximale Beladung des Unterbaus beachten: 100 kg

Umbau auf die andere Seite

- Beide Haltewinkel G entfernen.
- Zwei Verschraubungen F lösen und Unterbau aushängen.
- Seitliche Abdeckungen austauschen.
- Unterbau auf der anderen Seite in umgekehrter Reihenfolge montieren.

Maximum load

Danger!
Do not exceed the maximum load of the pedestal cabinet : 100 kg

Changing over to the other side

- Remove both brackets G.
- Undo two screws F and detach pedestal.
- Swap side covers.
- Fit pedestal to the other side in the reverse order.

Charge maximale

Danger !
Respecter la charge maximale du caisson inférieur : 100 kg

Montage sur le côté opposé

- Enlever les deux équerres d'appui G.
- Desserrer les deux raccords vissés F et sortir le caisson inférieur.
- Intervertir les caches latéraux.
- Monter le caisson inférieur sur le côté opposé en inversant l'ordre des opérations

While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness in this literature, Knürr AG assumes no responsibility, and disclaims all liability for damage resulting from use of this information or for any errors or omissions.

©2008 Knürr AG. All rights reserved throughout the world. Specifications subject to change without notice.

All names referred to are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

©Knürr and the Knürr logo are registered trademarks of Knürr AG.

**Knürr
 Technical Furniture GmbH
 Business Unit**

Hauptstraße 35
 94439 Münchsdorf • Germany
 Tel. +49 (0) 87 23/28-0
 Fax +49 (0) 87 23/28-138
 www.technical-furniture.com

**Knürr AG
 Global Headquarters**

Mariakirchener Straße 38
 94424 Arnstorf • Germany
 Tel. +49 (0) 87 23/27-0
 Fax +49 (0) 87 23/27-154
 info@knuerr.com
 www.knuerr.com

Emerson Network Power

The global leader in enabling business-critical continuity

EmersonNetworkPower.com

Knürr logo, Emerson Network Power and the Emerson Network Power logo are trademarks and service marks of Emerson Electric Co. ©2008 Emerson Electric Co.